

Схема сертификации ГОСТ Р

В системе [сертификации ГОСТ Р](#) существует 10 основных схем сертификации, а так же дополнительные схемы с литерой «а», которая говорит о том, что кроме испытаний продукции по данной схеме, предусматривается обязательный анализ состояния производства.

Схемы сертификации отличаются друг от друга требованиями, предъявляемыми к продукции и производству, и порядком выдачи документа, подтверждающего соответствие стандартам, — сертификата соответствия.

Номер схемы	Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях и другие способы доказательства соответствия	Проверка производства (системы качества)	Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы качества производства)
1	2	3	4
1	Испытания тина	-	-
1а	То же	Анализ состояния производства	-
2	«	-	Испытания образцов, взятых у продавца
2а	«	Анализ состояния производства	То же
3	«	-	Анализ состояния производства
3а	«	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства
4	«	-	Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя
4а	«	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства
5	«	Сертификация производства или сертификация системы качества	Контроль сертифицированной системы качества (производства). Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя
6	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	Сертификация системы качества	Контроль сертифицированной системы качества
7	Испытания партии	-	-
8	Испытания каждого образца	-	-
9	Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами	-	-

9а 10 10а	То же «	Анализ состояния производства	Испытания образцов, взятых у изготовителя или продавца Испытания образцов, взятых у изготовителя или продавца. Анализ состояния производства
--------------	------------	----------------------------------	--

Наиболее часто при оценке соответствия продукции применяются схемы сертификации ГОСТ Р: 2, 3, 3а, 7, 9.

Перечень документов, необходимых для сертификации продукции:

Номер схемы	Необходимые документы
№ 9	<ul style="list-style-type: none"> • Свидетельство о регистрации, постановке на учет в налоговую инспекцию заявителя; • Контракт (договор) на поставку; • Паспорт с техническими характеристиками (инструкция по эксплуатации, внешний вид, фото); • Декларация о соответствии от изготовителя; • Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 2, 7 сертификация продукции зарубежного производителя	<ul style="list-style-type: none"> • Свидетельство о регистрации, постановке на учет в налоговую инспекцию заявителя; • Контракт (договор) на поставку; • Инвойс или спецификация к контракту, ТТН; • Сертификат изготовителя; • Паспорт (инструкция по эксплуатации) с техническими характеристиками (обязательно внешний вид, фото); • В некоторых случаях требуется этикетка с маркировкой, сопровождающая изделие (для косметики, электроники и др.); • Санитарно-эпидемиологическое заключение; • Ранее полученные документы: протоколы, сертификаты; • Полные реквизиты заявителя с указанием ФИО директора; • Полный адрес производителя.
№ 2, 7 сертификация продукции отечественного производителя	<ul style="list-style-type: none"> • Свидетельство о регистрации, постановке на учет в налоговую инспекцию заявителя; • Контракт (договор) на поставку; • Инвойс или спецификация к контракту, ТТН; • Паспорт с техническими характеристиками (инструкция по эксплуатации, внешний вид, фото); • В некоторых случаях требуется этикетка с маркировкой, сопровождающая изделие (для косметики, электроники и др.); • Санитарно-эпидемиологическое заключение; • Ранее полученные документы: протоколы, сертификаты.

<p>№ 3, 3а сертификация продукции зарубежного производителя (В данном случае вы представляете интересы зарубежного производителя на российском рынке)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ассортиментный перечень продукции, выпускаемой предприятием с указанием моделей (каталоги, рекламные брошюры и пр.); • Техническое описание продукции и параметров типовых представителей (обязательно внешний вид, фото); • Паспорт (инструкция по эксплуатации) с техническими характеристиками. • В некоторых случаях требуется этикетка с маркировкой, сопровождающая изделие (для косметика и др.); • Сертификаты изготовителя (ISO); • Доверенность от фирмы-изготовителя с оригиналом печати; • Полные реквизиты заявителя с указанием ФИО директора; • Полный адрес производителя; • Санитарно-эпидемиологическое заключение ; • Ранее полученные документы: протоколы, сертификаты; • Документ, подтверждающие статус юридического лица заявителя.
<p>№ 3, 3а сертификация продукции отечественного производителя</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Уставные документы (устав, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию); • Договор аренды производственных площадей либо документ, подтверждающий право собственности; • Зарегистрированные технические условия (ТУ); • Паспорт с техническими характеристиками (инструкция по эксплуатации); • Технологический регламент или другие документы, в которых прописана технология производства продукции; • Ассортиментный перечень производимой продукции (каталоги, брошюры и др.); • Перечень оборудования; • План цеха с описанием состояния производства; • Санитарно-эпидемиологическое заключение; • Разрешение СЭС на производство; • Сертификаты, гигиенические заключения на сырье, материалы и комплектующие; • полученные документы: протоколы, сертификаты.

Внимание: В орган по сертификации предоставляются копии документов, заверенные печатью заявителя и переведенные на русский язык.

Все приведенные выше перечни документов являются типовыми и составлены без учета особенностей вашей продукции!